



顾客验收意见

顾客名称	江苏省杨中市八桥中心小学	电 话	
地 址	江苏省杨中市八桥中心小学	型 号	XYJS41-6C
产品名称	电磁式体外冲击波碎石机	机器编号	6C23037A
安装人员	戚卫岩	安装日期	2023.12.29

验收内容

序号	验收项目	验收结果
1	对照装箱单内容核对设备组件、资料和零配件数量正确无误。	✓
2	设备外观和内部零部件无损坏。	✓
3	机器外接地线符合要求。	✓
4	设备上所有的螺丝和接线端子已经锁紧。	✓
5	各电缆接头、导线和水汽管连接正确。	✓
6	电源线进线连接正确零线 N 和火线 L。	✓
7	电网电压要求 210-230V 之间, 不在此范围时需要配稳压器, 5B/6B/6A/8A 配 3KW 稳压器, 6C/6X 配 5KW 稳压器。	✓
8	水汽系统工作正常。	✓
9	运动系统工作正常。	✓
10	高压系统工作正常; 触发打炮正常。	✓
11	各数字表显示正常。	✓
12	使用 B 超测量 B 超探头表面到焦点的距离 (现场测量)。	✓
13	模拟碎石试验, 碎石效果良好。	✓
14	球管训练正常 (6 C/6X 型适用)。	✓
15	X 光系统工作正常, kV 和 mA 调节正常 (6 C/6X 型适用)。	✓
16	调节 CCD 摄像头的高低与光圈,曝光确认图像的清晰度 12lp/cm 以上 (6 C/6X 型适用)。	✓
17	图像管理系统工作正常 (6 C/6X 型适用)。	✓
18	使用校准工具, 焦点正确。	✓
备注	合格项请在验收结果一栏打上“√”; 不合格项请验收结果一栏打“×”, 并在背后写上不合格原因; 合适项目请划上“/”。此表一式两份, 双方签字, 客户盖章后, 一份交客户保存, 一份返回公司。	
用户代表字		日期 2023.12.29
公司代表字		日期 2023.12.29



编号: XYS-R06S01-004 D

顾客验收意见

顾客名称	江苏省扬州市八桥中心卫生院	电 话	
地 址	江苏省扬州市八桥中心卫生院	型 号	XYS.FPVL-1000
产品名称	体外振动排石床	机器编号	FPVL100025007A
安装人员	张工	安装日期	2023.12.29
验收内容			
序号	验收项目	验收结果	
1	包装箱件数符合出厂装箱数, 包装箱没有损坏	✓	
2	对照装箱单内容核对设备组件、资料和零配件数量正确	✓	
3	设备外观和内部零部件有无损坏	✓	
4	三孔插座带地线电源电压 210-230V, 此范围之外需配置 3KW 稳压器	✓	
5	操作各按键, 机器表现各功能正常	✓	
6	平面区域振源振动正常, 无异响	✓	
7	点位振源振动正常无异响	✓	
备注	合格项请在验收结果一栏打上“√”; 不合格项请验收结果一栏打“×”, 并在背后写上不合格原因; 不合适项目请划上“/”。此表一式两份, 双方签字, 客户盖章后, 一份交客户保存, 一份返回公司。		
用户代表字	张工	日 期	2023.12.29
公司代表字	张工	日 期	2023.12.29